FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá

LISTA ASISTENCIA / ATTENDANCE LIST – TEMA / SUBJECT: __Manejo de Productos Químicos. __

______ CHARLA 5 MINUTOS / TOOL BOX _____CAPACITACIÓN ESPECÍFICA /SPECIFIC TRAINING __X___ REUNIÓN/MEETING _____LECCIONES APRENDIDAS/LESSONS LEARNED_____OTRO /OTHER

Facilitador Nombre y Firma: Harold Quiel Lugar: All Hotels All Management

Facilitator Name and Signature: ________Harold Quiel___________________________ Location: _______Penonomé

Fecha / Date: ______20 mayo 2021_____________ Hora Inicio / Time Start: __014:00 Hora Fin / Time End: __13:00___

N°	NOMBRE / NAME LETRA IMPRENTA/BLOCK LETTERS	Empresa o Área o Departamento / Company or Area or Department	Título Posición / Job Title	Cédula / ID or Passport	Firma / Signature
1	Se adjunta imágenes de asistencia con distanciamiento social y otras medidas preventivas COVID19.(no firmas)				
2	16 Particpantes :				
3					
4					
5					
6					
7	Se adjunta imágenes de asistencia con distanciamiento social y otras medidas preventivas COVID19.(no firmas)				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá

Webinar_Entrenamiento para supervisores.

16 participantes.

Está compartiendo este monitor.



Pasos para una buena segregación de los desechos industriales en mi área de trabajo

- Verificar qué tipo y cantidad aproximada de desechos o residuos se generan en su área de trabajo.
- Instalar los cestos adecuados a la segregación o clasificación de estos desechos (tamaño, cantidad, colores).
- Evalúe la necesidad de contar con más cestos o de mayor volumen, de acuerdo a la cantidad de desechos que se generan.
- Evite la acumulación de agua estancada y la proliferación de mosquitos.
- No permita la expansión descontrolada de su acopio, acordone el perímetro y señalice los tipos de materiales o residuos a acopiar.
- Mantenga un buen orden y aseo en todo momento.















Está compartiendo este monitor.

Preguntas


1. El área de almacenamiento de sustancias peligrosas debe contar con:
a. Kit de control de derrames
b. Extintor
c. Contención secundaria
d. Todas las anteriores

2. Una contención secundaria ayuda a:
a. Mejorar el área de trabajo
b. Proteger el suelo y los cuerpos de agua
c. Mantener el producto

3. ¿Qué se debe inspeccionar de una contención secundaria?
a. Que cumpla con el 110% del Volumen del tanque más grande
b. Que pueda almacenar más de 10 tanques
c. Ninguna

4. Insumos que debe contener un kit de control de derrames
a. Jeringas, gasas, alcohol
b. Paños absorbentes, pala anti chispa, bolsas plásticas
c. Ninguna

5. ¿Qué debemos inspeccionar en un kit de control de derrames?
a. Que sea de color morado y sin señalización
b. Ninguna
c. Que esté limpio, libre de manchas oleosas y sin desechos



2:23

Participantes (17)

Buscar

HArold Quiel

Asistentes (15)

Emili Bethancourth 014854
Yo

Adrian Messe

Alberto Mckenzie

daniel mendoza

DAVID

Edwin Angulo Ruiz

Felix

Fernando Garcia

Guido Gonzalez

Chat

2:23

Webex

¿Qué debemos inspeccionar en el kit de control de derrames?

1. El tanque o kit debe contar con su rótulo en español e inglés
2. Verificar que el kit o tanque esté limpio y libre de manchas oleosas
3. Verificar que el kit tenga su tapa, bien conservado y sin desechos dentro
4. Colocarlo en un lugar visible y libre de obstáculos, en un área bajo techo
5. Contar con la cantidad necesaria de insumos en su kit
6. Contar con más de un kit de acuerdo a la cantidad de sustancias peligrosas almacenada en su área de trabajo.

HAZARDOUS MATERIAL